

Fahrbahnsetzung

L 1066 bei Neulautern voll gesperrt

Aufgrund einer Fahrbahnsetzung ist die L 1066 bei Wüstenrot-Neulautern kurzfristig und mit sofortiger Wirkung vorübergehend voll gesperrt. Die Ursache für den Einbruch der Fahrbahn ist aktuell noch nicht endgültig geklärt, die zuständige Straßenmeisterei Abstatt vermutet eine Unterspülung.

Der Schaden soll in den kommenden Tagen behoben sein. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.